




Date	08.07.2015
Subject	Nouvelle version de la pompe auto-dose

Models	WW10H9400EW/ET
Info	<p>Suite au bulletin technique (nouvelle pompe auto-dose) concernant la modification de la pompe auto-dose, une nouvelle version du support de cette pompe est réalisée.</p> <p>Sur cette nouvelle version du corps de la pompe, les supports du réservoir ont une nouvelle forme afin d'éviter une fuite des liquides lors de l'extraction du réservoir.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ancienne version</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Nouvelle version</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

Les têtes de distributions sur le réservoir ont également été modifiées.



Ancienne version

Lors du remplacement de la pompe auto-dose, il faudra commander également les 2 têtes de distribution du réservoir.

Solution

Référence de la pompe : DC97-18028B

Référence des têtes de distribution : DC97-18032B